

2023 12 5

1

1 5.225

2

2023 3

2023 3 27

2023 60

2023 6 19

2023 10 26

2023 11

91650000742248144Q023

3

1616

148

9.16%

4

0.075


1

2

3

## (2) 土壤

验收监测时，项目所在区域土壤监测点(见附图)监测值均满足《土壤环境质量 建设



### 塔库首站至一号

### 各管线

### 管理工程竣工环境

序号	参会单位	姓名
1	建设单位	方
2		侯
3		黄
4		张
5		孔
6		李
7	技术专家	杜
8		唐
9		张
10	设计单位	蔡
11	施工单位	马
12	监理单位	文
13	验收报告编制单位	彭
14		刘
15	环评单位	李

西北	公司	张
西北	公司	张
西北	公司	张
油	公司	张
油	公司	张
油	公司	张
新疆维吾尔自治区	环保科技有限公司	张
齐湘水利	有限公司	张
盛源祥和	有限公司	张
石化	有限公司	张
石化	有限公司	张
胜利油田	有限公司	张
能源(集团)	有限公司	张
能源(集团)	有限公司	张
石化	有限公司	张