







## 五、验收结论

西北油田分公司顺北9X井（勘探井）建设工程，在建设过程中落实了环评报告表及批复中提出的环境保护措施，满足“三同时”要求，钻井过程和试油期未发生环境污染事件，无投诉、违法处罚记录，验收工作组认为项目在环境保护方面符合竣工环境保护验收条件，同意通过本项目竣工环境保护验收。


## 六、后续要求

- 1、不断完善突发环境事件应急预案，加强演练和日常巡检，确保区域环境安全。
- 2、临时占地期满前按照国土部门的相关要求完成土地复垦。

验收组组长（签字）：



验收组成员（签字）：



中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

2022年4月14日

西北油田分公司顺北9X井（勘探）

验收组		姓名	单位
组长	建设单位	方永国	西北油田分公司
	行业 技术 专家	申旭辉	新疆生态环境监测总站
谢东营		新疆生态环境厅	
屈建平		乌鲁木齐湘永丽景环保	
成员	验收报告 编制单位	史小丽	新疆新能源（集团）环境
	建设 单位	黄彪	西北油田分公司
		侯文波	西北油田分公司
		李帅	采油四厂
	环评单位	谢磊	新疆天合环境技术咨询
	钻井单位	鞠金星	中石化胜利石油工程有限公司
	试油单位	金晶	中石化集团江汉石油工程 巴州塔里木测试
	设计单位	赵毅	中石化西北油田分公司石油