

**43X**





## 五、验收结论

西北油田分公司顺北 43X 井建设工程，在建设过程中落实了环评报告表及批复中提出的环境保护措施，满足“三同时”要求，钻井过程和试油期未发生环境污染事件，无投诉、违法处罚记录，验收工作组认为项目在环境保护方面符合竣工环境保护验收条件，同意通过本项目竣工环境保护验收。


## 六、后续要求

- 1、不断完善突发环境事件应急预案，加强演练和日常巡检，确保区域环境安全。
- 2、临时占地期满前按照国土部门的相关要求完成土地复垦。

验收组组长（签字）：



验收组成员（签字）：



中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

2022年 4 月 15 日

### 3X井建设工程竣工环境保护验收组名单

| 单位             | 职务/职称 | 联系电话        | 签字  |
|----------------|-------|-------------|-----|
| 油田分公司          | 高工    | 18999830355 | 胡明  |
| 监测总站 (退休)      | 教高    | 13899993000 | 李进  |
| 不境厅 (退休)       | 高工    | 13999127099 | 李东学 |
| 景环保科技有限公司      | 高工    | 13579216062 | 李建华 |
| 日) 环境检测有限公司    | 工程师   | 15699237856 | 李学  |
| 油田分公司          | 工程师   | 17799106308 | 李海  |
| 油田分公司          | 高工    | 18999830362 | 李文涛 |
| 油四厂            | 工程师   | 18099595606 | 李冲  |
| 技术咨询有限公司       | 高工    | 13209927100 | 李磊  |
| 有限公司钻井二公司西部分公司 | 工程师   | 17799525384 | 陈林  |
| 有限公司巴州塔里木测试分公司 | 工程师   | 18899015190 | 李品  |
| 石油工程技术研究院      | 高工    | 18999831588 | 李毅  |